

2009.2.28 上堰補修工事の様子

【堰上流部】



↓ここだけ青石のみで組まれている



↓水制もかなり壊れている



石と石の隙間にコンクリート注入↓



コンクリートブロックに飾青石↓



【堰下流部】



↑袋詰め玉石



↑コンクリートブロックが斜めに5つ、その下には袋詰め玉がたくさん入れられている。

